



KAYNAĐA UYGUN TABAK KENARI

Kaynak yapılabilmesi için tabak kenarının en az 3mm. Kalınlıkta olması gereklidir.



Tabak kenarı düz olmalıdır.



Sealing not possible with your trays !

Kaynađa uygun tabak kenarı



Kaynak yüzeyi bu şekilde olmalıdır.

